



Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	1336548 WM	Re-Print	
Start Date / Fecha Inicio	25/08/24	Priority / Prioridad	2
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	-. 010-Haul truck -. Care & Maint Preservation Equip./Asset Condition	Status / Estado	WO Completed
		Supervisor	Mining Group T284 Trucks Super

Asset General Information. / Información General Activo	
Asset No. / No. Activo	DTU-0000-030
Manufacturer / Fabricante	Liebherr
Model Desc. / Desc. Modelo	LIEBHERR T284 400T HAUL TRUCK
P&ID	P&ID
Parent / Padre	DTU HAUL TRUCKS
Warranty / Garantia	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema	
1.	EVAL/FALLA A TIERRA

Work Order Parts / Lista de Partes			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.O2	Qty / Cant. Unit / Unidad

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones	
	EVAL/FALLA A TIERRA

Tooling / Herramientas			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Labor Allocated / Descripción Mano Obra			
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
1	MTRUCK1 ME Truck T284	1.00	

Timesheet / Hoja de Tiempo				
Employee JDE Code / Código JDE Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 1 of / de 3

Complete values / Completa estos valores:	
Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Termino de Trabajo	
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Termino de Trabajo	

Failure / Falla	
Analysis / Análisis	
Solution / Solución	

Comments / Comentarios
Se realizan pruebas al equipo siguiendo los pasos de diagnostico se desconecta motor del banco de parrillas desconecion de resistencia desconexion del main blower desconexion de motores de traccion desconexion de bender al desconectar el rectificador sube la aislacion dando como resultado que se encuentra defectuoso se realiza wo de trabajo para realizar el cambio del componente danado trabajo realizado por Nicolas Sanchez hector fernandez

WO Raised by: / Orden Creada por:	DAVID A. AGUIRRE JAEN
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	25/08/2024

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 2 of / de 3

Work Completed by: / Trabajo Completado por:	
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	
Date Completed / Fecha completada:	

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

This page intentionally left blank.

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	1336548 WM	Re-Print	
Start Date / Fecha Inicio	25/08/24	Priority / Prioridad	2
Counter Reading / Lectura Medidor	27031.6	WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	-. 010-Haul truck -. Care & Maint Preservation Equip./Asset Condition	Status / Estado	WO Completed
		Supervisor	Mining Group T284 Trucks Super

Asset General Information. / Información General Activo	
Asset No. / No. Activo	DTU-0000-030
Manufacturer / Fabricante	Liebherr
Model Desc. / Desc. Modelo	LIEBHERR T284 400T HAUL TRUCK
P&ID	P&ID
Parent / Padre	DTU HAUL TRUCKS
Warranty / Garantia	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema	
1.	EVAL/FALLA A TIERRA

Work Order Parts / Lista de Partes			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.O2	Qty / Cant. Unit / Unidad

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones	
	EVAL/FALLA A TIERRA

Tooling / Herramientas			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Labor Allocated / Descripción Mano Obra			
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
1	MTRUCK1 ME Truck T284	1.00	

Timesheet / Hoja de Tiempo				
Employee JDE Code / Código JDE Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual
28397	Nicolas Sanchez	N.S		
	Hector Fernandez	H.F		

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 1 of / de 3

Complete values / Completa estos valores:	
Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	23/08/2024
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	07:30am
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Termino de Trabajo	24/08/2024
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Termino de Trabajo	3:00PM

Failure / Falla	Falla a tierra
Analysis / Análisis	REvisión de componentes electricos
Solution / Solución	Reemplazar Rectificador Principal

Comments / Comentarios
Se realizan pruebas al equipo siguiendo los pasos de diagnostico se desconecta motor del banco de parrillas desconecion de resitencia desconexion del main blower desconexion de motores de traccion desconexion de bender al desconectar el rectificador sube la aislacion dando como resultado que se encuentra defectuoso se realiza wo de trabajo para realizar el cambio del componente danado trabajo realizado por Nicolas Sanchez hector fernandez

WO Raised by: / Orden Creada por:	DAVID A. AGUIRRE JAEN
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	25/08/2024

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Work Completed by: / Trabajo Completado por:	Liebherr/Eqml
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	David Aguirre
Date Completed / Fecha completada:	24/08/24

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor: